

## Drodzy dostawcy,

W celu poprawy jakości i komunikacji, pragniemy przypomnieć o wymaganiach Pratt & Whitney Rzeszów związanych z realizacją zamówień.

Dokumentacja dostarczana do Pratt & Whitney Rzeszów powinna być kompletna i zgodna z rysunkiem, QAD, RCC, SPD, SMD, Instrukcją 150, AS9102, ASQR 01 oraz wszelkimi innymi wymaganiami i specyfikacjami przywołanymi na zamówieniach Pratt & Whitney Rzeszów.

**Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na wypełnianie Świadectw Jakości - CofC. Wszystkie dane, które bezwzględnie muszą się na nim znaleźć są opisane w Instrukcji 150 pkt 7.5.1 (Załącznik nr 5)**

Np. Wymagania ESA:

*„Proces ESA został wykonany zgodnie z zatwierdzeniem nr ....., wydanie ..., poziom zatwierdzenia ...”.*

Np. Procesy specjalne:

*„Proces obróbki cieplnej został wykonany zgodnie z normą CPW21-1”.*

Np. Badania NDT i certyfikacja NDTCS

*„Kontrola NDT została wykonana przez .....” (przez uprawnione źródło), gdy Dostawca nie jest zatwierdzony i używa źródła zatwierdzonego.*

Np. Kontrola radiograficzna RTG i certyfikacja RACS

*„Kontrola radiograficzna została wykonana przez .....” (przez uprawnione źródło), gdy Dostawca nie jest zatwierdzony i używa źródła zatwierdzonego.*

Konieczne jest również podanie daty konserwacji i terminu ważności (jeśli ma zastosowanie)

W przypadku dołączania do CofC innych dokumentów np. atestów, arkuszy pomiarowych, orzeczeń, konieczne jest podanie numeru dołączanego dokumentu na CofC.

Preferowanym wzorem CofC jest ten zamieszczony w Instr. 150 ponieważ gwarantuje zapewnienie odpowiednich informacji.

Dla dostaw Transfer USM na VSM wymagany jest Full FAIR

**Detale z niepełną dokumentacją zatrzymywane są w kontroli dostaw i w przypadku braku odpowiedzi i uzupełnienia ze strony dostawcy będą reklamowane. Opóźnienia powstałe z powodu niekompletnej lub błędnej dokumentacji mają znaczący wpływ na proces produkcji oraz powodują opóźnienia w dostawie części do Klienta.**