

**Szanowni Państwo.**

### **NIECZYTELNE RYSUNKI**

W ostatnim okresie zostało stwierdzone, że na produkcji znajdują się rysunki słabej czytelności. Główna przyczyna to:

- wykonywanie kopii z kolejnych kopii,
- wykonywanie „obalonowania” rysunków w miejscach utrudniających odczytywanie charakterystyk rysunkowych.

**Zapewnijmy czytelność rysunków między innymi poprzez:**

1. Żądania od klienta dostarczenia rysunków dobrej jakości , jeżeli przekazane rysunki są słabo czytelne.
2. Wykonywanie „obalonowywania” w sposób nie utrudniający odczytania charakterystyk rysunkowych.
3. Wykonywanie kopii z oryginału.
4. Wymiany rysunków, które uległy zabrudzeniu na stanowiskach pracy.

**Uwaga:**

Każda kopia musi mieć numer odbitki i być nadzorowana.