

Szanowni Państwo,

Pratt & Whitney Rzeszów pragnie przypomnieć Państwu, o wymaganiach z instrukcji 150 pkt. 7.5.5., dotyczących konserwacji części. nota :

*Metody i środki użyte do pakowania wyrobów w celu ich zabezpieczenia muszą uwzględniać warunki oraz rodzaj transportu do Klienta, oraz gwarantować minimum 6 miesięczny okres przechowywania w magazynie PWR licząc od daty dostawy. Typ zastosowanych środków konserwujących (jeśli ma zastosowanie) powinien zostać podany na CofC w polu dotyczącym terminu konserwacji.*

Z powyższej noty wynika jednoznacznie, iż dostawca jest odpowiedzialny za produkt na wszystkich etapach produkcyjnych.

Należy szczególną uwagę zwrócić na minimum 6 miesięczny okres konserwacji wyrobu w magazynie P&W Rzeszów licząc od daty dostawy. Dla P&W Rzeszów konserwacja jest ważnym wymaganiem z perspektywy magazynowania części.

Link do instrukcji 150 można znaleźć na stronie PWR :

<http://www.pwrze.com/oferta/dostawcy/wymagania-jakosciowe/wymagania-dla-dostawcow/>