

ALERT JAKOŚCIOWY

Pomyłka w numerze wytopu (heat code) na CofC przysłanym od Dostawcy

Opis problemu:

Podczas odbioru jakościowego części przysłanych przez Dostawcę, wykryto, że numer wytopu przywołany na CofC został podany z błędem i różnił się od tego, który podany został na packing slip. Błąd oraz różnica w numerze wytopu podanym na tych dwóch dokumentach oraz na detalu nie zostały wykryte przez DQCR wykonującego kontrolę przed wysyłką u Dostawcy.

Pamiętaj:

Przed wysyłką materiału/detali do Klienta zawsze sprawdzaj czy dane zawarte w CofC, packing slip oraz innej dokumentacji dołączanej do wysyłki a także cecha wykonana na materiale/detalu są zgodne.

ALERT JAKOŚCIOWY