

Biuletyn Jakościowy



Pratt & Whitney
EUROPEAN SUPPLY CHAIN
REGIONAL OFFICE

Redagowany przez Dział Zarządzania Jakością Dostawców

Szanowni Państwo,

Pratt & Whitney Rzeszów pragnie przypomnieć Dostawcom, którzy posiadają zatwierdzony Program DQR Spółki P&W Polska zgodnie z Instrukcją 02/ESCO, o konieczności uzyskania przez wszystkich aktywnych DQR-ów akredytacji AS13001 zgodnie z wymaganiem punktu 3.3 przedmiotowej Instrukcji.

Kandydaci na DQRów,
kwalifikacje

Załącznik numer 2

Jednocześnie z „Listem Porozumienia”, Dostawca przedstawia minimum 2 kandydatów na DQR-ów, którzy wypełniają formularz samooceny, [Załącznik Nr 2](#).

3.2. Kandydaci na DQR-a muszą posiadać ważne świadectwo badania wzroku, zgodnie z ASQR-01

3.3. Kwalifikacje

- jeden rok pracy przy produkcji dla Spółki P&WP lub jego Klientów
- znajomość rysunku konstrukcyjnego
- umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi
- posiadanie konta email oraz dostępu do telefonu.
- nie może pełnić funkcji kierowniczej
- akredytacja AS 13001

Na każde odstępstwo od wymagań Klienta, również od tego wymagania, należy uzyskać zgodę Przedstawiciela Działu Zarządzania Jakością Dostawców na uprzednio wystawionym Formularzu ASQR-01 Form 3.

Prośba od odstępstwo musi uwzględniać powód, przez który Dostawca nie spełnia wymagań oraz docelową datę wdrożenia tych wymagań.

Wypełniony Formularz należy niezwłocznie przesłać na adres gp.pwc.PWR.srfi@pwrze.utc.com. Bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie wiadomości „Prośba o odstępstwo_AS13001”, przyspieszy to przygotowanie odpowiedzi.

Dziękujemy za współpracę,

Zespół SQA Spółek P&W w Polsce

