

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie odnotowaliśmy kilkanaście umknień związanych z cechowaniem wg wymagań Pratt & Whitney Canada. Głównym problemem był brak ocechowanego znaku handlowego Klienta, czyli tzw. Trademark symbol.



P&WC 4-58

Znak handlowy P&WC

Wymagania cechowania znakiem Trademark opisane są w wymaganiach SQOP 01-01:

(b) P&WC trademark symbol marking - The organization shall mark all P&WC product with the P&WC trademark symbol as per CPW920 rev. D or subsequent, irrespective of the RSI stated on the P&WC Purchase Order or Schedule Agreement.

A także CPW920 i SCOP DQR w odniesieniu do cechowania stempla odbioru DQR.

Obligujemy dostawców do weryfikacji cechowania detali na okoliczność cechowania stempla znaku handlowego (Trademark Symbol) i poprawy, sztuk zgodnie z procesem i wymaganiami Klienta Pratt & Whitney Canada, (jeśli ma to zastosowanie).