

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w kwietniu 2018 roku firma Impol Aluminium ze Słowenii, przedstawiła dane dotyczące produkcji oraz wysyłki detali niezgodnych z wymaganiami procesu obróbki cieplnej AMS 2772 rev. G section 3.6.

Problem dotyczy:

- AA 6061 T651 all shapes and sizes, production starting December 1, 2008
- AA 6262 T9 all shapes and sizes 0.21" and larger, production starting December 1, 2008
- AA 2024 T351 all shapes .501" and larger, production starting December 23, 2016
- AA 2024 T851 all shapes 0.787" and larger, production starting December 23, 2016
- AA 7075 T651 all shapes and sizes, production starting December 23, 2016

Należy pamiętać, że powyższe dane związane są z normami AMS/ ASTM, które muszą być zgodne z wymaganiami na rysunkach P&W (np. AA 6061 jest powiązany z AMS 4117 i innymi specyfikacjami z grupy AMS).

Prosimy o przegląd całego zapasu magazynowego z wymienionego powyżej okresu. Jeżeli detal/ materiał/ część itp. został wysłany do Pratt & Whitney Rzeszów prosimy o przesłanie informacji oraz wprowadzenie odpowiednich działań w Państwa firmach.

Do odpowiedzi powinna być dołączona lista części/materiału/detalu i dat, których dotyczy problem. Jeśli problem nie dotyczy firmy, również prosimy o potwierdzenie.

W obu przypadkach prosimy o wysłanie informacji na poniższy e-mail gp.pwc.PWR.srfi@pwrze.utc.com do 11 lipca 2018 roku.