

Wykaz listów serwisowych dla silników PZL-10W - FILIPINY  
List of service letters for the PZL-10W engines - PHILIPPINES

Lp. No.	Numer listu /data zatwierdzenia Letter No / Issue date	Dotyczy użytkownika Regards	Język Language		Temat Refers to	Uwagi Notes
1	RK1/401,19/134/2015 31.03.2015	Filipiny	PL	EN	Weryfikacja zespołu turbiny napędowej silników PZL-10W na śmigłowcach W-3 eksploatowanych przez Siły Powietrzne Filipin	
		Philippines			<i>Verification of power turbine PZL-10W engines mounted on helicopter W-3 Sokół which are operated by Philippines Air Force</i>	
2	RK1/401,19/146/2015 13.04.2015	Filipiny	PL	EN	Weryfikacja zespołu turbiny sprężarki I turbiny napędowej silników PZL-10W eksploatowanych na śmigłowcach W-3 Sokół przez Siły Powietrzne Armii Filipin	
		Philippines			<i>Verification of compressor turbines and power turbines of PZL-10W engines mounted on W-3 Sokół helicopters operated by Philippines Air Force</i>	
3	RK/PZL-10W/5/F/2016 14.12.2016	Filipiny	PL	EN	Sprawdzenie ograniczników prędkości obrotowej turbiny napędowej ALRT-2B	
		Philippines			<i>ALRT-2B power turbine speed limiter check</i>	
4	RK/PZL-10W/6/F/2017 12.01.2017	Filipiny	PL	EN	Zastosowanie rezerwowego elektronicznego bloku sterowania silnika ALRT-2E na silnikach śmigłowca W-3A	
		Philippines			<i>Application of the ALRT-2E backup engine electronic control unit in the PZL-10W engines on the W-3A helicopter</i>	
5	RK/PZL-10W/16/F/2018 29.05.2018	Filipiny	PL	EN	Sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia śruby mocującej półsprzęgło w zespole napędu centralnego silnika PZL-10W	
		Philippines			<i>Checking correctness of protective elements on the screw fixing the half-coupling in the PZL-10W engine central drive assembly.</i>	
6	RK/PZL-10W/36/F/2022 08.06.2022	Filipiny	PL	EN	Przegląd w eksploatacji przewodu rurowego na okoliczność występowania pęknięć w okolicach spoin lutowniczych	
		Philippines			<i>In-Service Technical Inspection of Tubing for Cracks Around Brazed Joints</i>	
7	RK/PZL-10W/39/F/2023 04.04.2024	Filipiny	PL	EN	Wydłużenie eksploatacji silników PZL-10W nr 319122005AT i 319122006AT o 6 m-cy poza nadany 12- letni Kalendarzowy Okres Eksploatacji.	
		Philippines			<i>Extension of the service life of PZL-10W engines No.319122005AT and 319122006ATby 6 months beyond the defined 12-year Calendar Service Life.</i>	

Oznaczenia: PL - j. polski, EN - j. angielski / Language: PL – Polish, EN – English,

Klasyfikacja eksportowa: Ten dokument nie zawiera danych technicznych./Export control classification: this document contains no technical data.