

Wykaz listów serwisowych dla silników TWD-10B - WOJSKOWE

List of service letters for the TWD-10B engines - MILITARY

Lp. No.	Numer listu /data zatwierdzenia <i>Letter No / Issue date</i>	Dotyczy użytkownika <i>Regards</i>	Język <i>Language</i>	Temat <i>Refers to</i>	Uwagi <i>Notes</i>
1	RK/TWD-10B/1/2018 11.05.2018	wojsko	PL	Sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia wkrętów mocujących.	
		army		<i>Checking the correctness of fastening screws protection.</i>	
2	RK/TWD-10B/2/2018 11.05.2018	wojsko	PL	Sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia śruby mocującej półsprzęgło w zespole napędu centralnego silnika TWD-10B/PZL-10S.	Anulowany przez list nr RK/TWD-10B/3/2018
		army		<i>Checking correctness of protective elements on the screw fixing the half-coupling in the TWD-10B/PZL-10S engine central drive assembly.</i>	<i>Cancelled by service letter no. RK/TWD-10B/3/2018</i>
3	RK/TWD-10B/3/2018 08.06.2018	wojsko	PL	Sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia śruby mocującej półsprzęgło w zespole napędu centralnego silnika TWD-10B/PZL-10S.	Anuluje list serwisowy nr RK/TWD-10B/2/2018
		army		<i>Checking correctness of protective elements on the screw fixing the half-coupling in the TWD-10B/PZL-10S engine central drive assembly.</i>	<i>Cancels service letter no. RK/TWD-10B/2/2018</i>
4	RK/TWD-10B/3/2018 Zmiana Nr 1 (Revision No. 1) 10.09.2018	wojsko	PL	Sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia śruby mocującej półsprzęgło w zespole napędu centralnego silnika TWD-10B/PZL-10S.	
		army		<i>Checking correctness of protective elements on the screw fixing the half-coupling in the TWD-10B/PZL-10S engine central drive assembly.</i>	
5	RK/TWD-10B/4/2024 12.06.2024	wojsko	PL	Przegląd w eksploatacji pomp olejowych NM-10 i NMR-10 zmontowanych z wykorzystaniem uszczelniacza Loctite 5972	
		army		<i>Inspection of NM-10 and NMR-10 oil pumps, assembled using Loctite 5972 sealer.</i>	

Klasyfikacja eksportowa: Ten dokument nie zawiera danych technicznych.

Export control classification: this document contains no technical data.