

Drodzy Dostawcy,

W ramach ciągłego doskonalenia UTC, wprowadzone zostały znaczące zmiany w specyfikacji ASQR-09.2 (Wymagania UPPAP). Nowa rewizja odzwierciedla inicjatywę dotyczącą unifikacji wymagań w ramach UTC. Odświeżony dokument wyjaśnia i nadaje kształt wymaganiom każdego elementu UPPAP. Największe zmiany to:

- Redukcja ilości klas tymczasowego zatwierdzenia i wyjaśnienie wymagań,
- Powiadomienie o zmianie w UPPAP zgłaszane będzie na ASQR-01 Form2 (dostępne na stronie UTC),
- Dodatkowe wymagania poszczególnych członków UTC opisane są w Appendix A,
- Przewodnik po wymaganiach UTC oraz dokumenty użyteczne w procesie UPPAP zostały dodane do UPPAP Toolbox na stronie UTC – dla dodatkowej pomocy i wyjaśnienia.

Dostawcy zobowiązani są do dokonania przeglądu całej nowej rewizji dokumentu i wdrożenia jego wymagań do swoich systemów i procesów. Wszystkie zmiany powinny być wprowadzone do 1 kwietnia 2016 r. bazując na wskazówkach poniższej tabeli:

Obecny stan UPPAP u Dostawcy	Wymaganie
Zatwierdzenie tymczasowe (Interim Class) lub zatwierdzenie pełne (Full Approval) przyznane zgodnie z ASQR-09.2, Rev. 0	Zezwala się na wysyłkę części produkcyjnych z obecnym poziomem zatwierdzenia UPPAP dla danego numeru części, do momentu gdy nowy pakiet będzie wymagany przez Klienta, zgodnie z ASQR-09.2 Rev. 1.
Proces UPPAP rozpoczęty dla danej części, ale nie ma jeszcze zatwierdzenia tymczasowego (Interim Class) lub zatwierdzenia pełnego (Full Approval)	Wszystkie wymagania Rev. 1 muszą być spełnione by móc wysłać części produkcyjne po 1 kwietnia 2016 r. Przed tą datą, dopuszczalne jest uzyskanie zatwierdzenia zgodnie z Rev. 0 lub Rev. 1.

Nowy dokument ASQR-09.2 Rev. 1 oraz najczęściej zadawane pytania zawarte są pod adresem:

<http://www.utc.com/Suppliers/Pages/Aerospace-Supplier-Quality-Requirement-Documents.aspx>