

Drodzy Dostawcy,

Niniejszym biuletynem pragniemy zwrócić Waszą szczególną uwagę na prawidłowy przegląd zamówienia. Powtarzające się przypadki pokazują, iż przegląd zamówienia wykonywany przez Dostawców nie zawsze uwzględnia dokładną analizę dokumentacji powiązanej (np. RCC / QAD / SPD / SMD). Skutkiem tego materiał oraz części wykonane według błędnej analizy zamówienia nie spełnią wymagań klienta.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, aby w czasie przeglądów zamówień oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych dokładnie analizować dokumentację przywołaną w zamówieniach (np. RCC / QAD / SPD / SMD) w celu wykonania wyrobów zgodnie z wszystkimi wymaganiami zamówienia.

Ponadto Świadczenie Jakości powinno być odzwierciedleniem wszystkich aktualnych wymagań klienta i potwierdzać wykonanie części/operacji do aktualnych rewizji wymaganych zamówieniem.

W przypadku wątpliwości związanych z treścią lub przedmiotem zamówienia bądź braku aktualnych norm należy kontaktować się z kupcem P&W Rzeszow S.A. wystawiającym zamówienie w celu wyjaśnienia wątpliwości bądź uzupełnienia dokumentacji. Dostawca nie powinien przyjąć i realizować zamówienia nie dysponując potrzebną do jego realizacji i aktualną dokumentacją.