

Szanowni Państwo,

ALERT JAKOŚCIOWY

Korzystanie z nieaktualnych wymagań jakościowych.

W ostatnim czasie, w wyniku przeprowadzonych audytów / wizyt jakościowych u Dostawców, stwierdzono przypadki korzystania z nieaktualnych rewizji instrukcji Nr 150 dotyczącej wymagań dla Dostawców WSK „PZL- Rzeszów” S.A.

Instrukcja Nr 150 jest integralną częścią zamówienia / umowy i jest dostępna pod adresem <http://www.wskrz.com/oferta/dostawcy/wymagania-jakosciowe/wymagania-dla-dostawcow/>

Wymagania instrukcji dotyczą tych Dostawców wobec których WSK PZL- Rzeszów S.A. w zamówieniu / umowie zastrzegła ich spełnienie.

Obowiązkiem Dostawcy jest korzystanie z aktualnej rewizji wydania.

Przypominamy, że ostatnie wydanie instrukcji jest z dnia 09.10.2014 z rewizją „H”. Merytoryczne zmiany wprowadzone nowym wydaniem instrukcji zapisano w 10-tym punkcie. Zmiany dotyczą :

- obowiązku przestrzegania kontroli eksportu zgodnie z instrukcją Nr 191,
- dostosowania wymagań instrukcji z punktami normy AS9100,
- częstotliwości sprawdzania oświetlenia na stanowiskach kontroli w przypadku produkcji dla Klienta PWA ,
- obowiązku przesyłania raportów z audytów z procesów ESA,
- obciążania Dostawcy za rozpatrzenie niezgodności (ZN) w przypadku gdy będzie wymagana opinia Klienta WSK PZL – Rzeszów S.A.
- uściślenia podejmowania działań korygujących przez Dostawcę.

Uwaga:

Wprowadzane zmiany w kolejnych wydaniach instrukcji, Dostawca powinien wdrażać w okresie 60 dni licząc od daty zmiany rewizji, w zakresie zmian dotyczących jego organizacji.

ALERT JAKOŚCIOWY